

PŘÍKAZ DĚKANA č. 5/2006

K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 29. srpna 2006

Při kontrole objektů fakulty v areálu Troja a Ke Karlovu 3 a 5 byly komisí bezpečnosti práce a požární ochrany, provedené ve dnech 11. - 12. května 2006 a 15. - 16. června 2006 za účasti svazové inspektorky Vysokoškolského odborového svazu pí Bc. Heleny Bartákové, zjištěny níže uvedené závady.

Ukládám vedoucím pracovišť MFF, aby v rozsahu své působnosti zajistili odstranění zjištěných závad v daných termínech a o výsledku mi podali písemnou zprávu prostřednictvím referenta požární ochrany a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci p. Leoše Hájka.

ZÁVADY V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH

I.

Areál Troja

Správce objektu zajistí:

- Zveřejnění informačního systému v areálu Troja. **T: 30. 9. 2006.**

1) V katedrovém objektu:

- Výměnu nebo opravu vstupních požárních dveří do katedrového objektu v 1NP a 2NP. Oprava je na správě budov v jednání od r. 2003. Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné porušení únikové cesty, komise doporučuje urychlené jednání o zajištění opravy. **T: 30. 12. 2006.**
- Opravení stropních podhledů v místnosti č. 308. **T: 30. 9. 2006.**
- Opravení vylámaných kamenných desek u vstupu do atria. **T: 30. 9. 2006.**
- Obnovení výstražné tabulky s únikem v 11NP. **T: 30. 9. 2006.**
- Označení skříní s technickými rozvody dle skutečnosti. **T: 30. 9. 2006.**
- Opravení vyštípnutého schodu mezi 11. a 10. patrem. **T: 30. 9. 2006.**
- Opravení keramického obložení v kuchyni u výtahu. **T: 30. 9. 2006.**

2) V objektu vývojové dílny:

- Připevnění hasicích přístrojů proti pádu. **T: 30. 9. 2006.**
- Opravení závad na požárních dveřích. **T: 30. 12. 2006.**

3) V objektu těžké laboratoře:

- Označení manipulačních prostor (skříní) s technickými rozvody dle skutečnosti. **T: 30. 9. 2006.**
- Připevnění hasicího přístroje v místnosti č. L – 207 (FJFI). **T: 30. 9. 2006.**
- Označení vypínače na chodbě v 3NP - vedle místnosti č. L -233. **T: 30. 9. 2006.**

4) V kompresorovně:

- Označení místnosti názvem „Kompresorovna“ a „Stlačený vzduch“. **T: 30. 9. 2006.**
- Doplnění příruční lékárničky první pomoci. **T: 30. 9. 2006.**

5) V kotelně:

- Zlikvidování nepoužívaného svářecího agregátu. **T: 30. 9. 2006.**

- Zlikvidování rozbitých žebříků a manipulačních schodů. **T: 30. 9. 2006.**
- Označení novou tabulkou "HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU" na zahradě. **T: 30. 9. 2006.**

6) V kryogenním pavilonu:

- Doplnění uzavíratelné nádoby na WC ženy na odkládání vložek. **T: 30. 9. 2006.**

7) Ve skladech:

- Označení skladů podle pasportizace. **T: 30. 9. 2006**

Referent BOZP

- Projedná stanovení mikroklimatických podmínek v katedrovém objektu s hygienickou službou a s lékařem zajišťujícím závodní preventivní péči, podle zprávy VOS o kontrole BOZP odstavec 1). **T: 30. 12. 2006.**

KMOP – vedoucí pracoviště zajistí:

- Vyznačení nosnosti regálů. **T: 30. 9. 2006**

ÚČJF - vedoucí pracoviště zajistí:

- Doplnění lékárníčky první pomoci v dílně místnost č. 1020. **T: 30. 9. 2006**

KMF – vedoucí pracoviště zajistí:

- Revizi elektrických spotřebičů. **T: 30. 9. 2006 a dále trvale**
- Dodržování zajištění tlakových lahví proti pádu. **T: trvale** (Závada v místnosti č. 616 byla na místě odstraněna.)
- Obnovení školení o používání chemických látek. **T: 30. 9. 2006**
- Neukládání chemických látek do obalů nebo nádob od potravin, zjištěno v místnosti č. 616. **T: trvale**
- Udržování ochranných prostředků (brýle, štíty) v laboratořích v čistotě. **T: trvale**
- Neukládání potravin společně s chemickými látkami v lednici a nekonzumování potravin v laboratořích, zjištěno v místnosti č. L 143 (vedoucí RNDr. Ivan Krakovský, CSc.). **T: trvale**
- Upevnění tlakových lahví proti pádu v místnosti č. L 143. **T: trvale**
- Doplnění lékárníčky první pomoci potřebami pro chemickou laboratoř a sprškou pro výplach očí. **T: 30. 9. 2006**
- Opravení parapetu u správce budov. **T: 30. 9. 2006**

KEVF – vedoucí pracoviště zajistí:

- Dodržování zákazu kouření na pracovišti a v objektech MFF. **T: trvale**
- Odstranění nápisu „Kouření povoleno“ v místnosti č. 403. **T: 30. 9. 2006**
- Odstranit nebo řádně připevnit regál, vyznačit nosnost regálu v místnosti č. 417. **T: 30. 9. 2006**
- Označení nosnosti regálu v místnosti č. 116. **T: 30. 9. 2006.**
- Vyznačení první pomoci při úrazu elektrickým proudem. **T: 30. 9. 2006**

KFNT – vedoucí pracoviště zajistí:

- Upevnění tlakové láhve v místnosti č. L 178. **T: 30. 9. 2006**
- Bezpečnost zaměstnance ve výrobě stlačeného plynu, který zde pracuje osamoceně. Dle názoru inspektorky Bc. H. Bartákové (VOS) se jedná o pracoviště se zvýšeným rizikem a je porušován zákoník práce § 134. **T: 30. 9. 2006**

BUFET – vedoucí pracoviště zajistí:

- Vyznačení nosnosti regálů. **T: 30. 9. 2006**

FÚUK – vedoucí pracoviště zajistí:

- Vyznačení nosnosti regálů v místnosti č. L 024. **T: 30. 9. 2006**

KFES – vedoucí pracoviště zajistí:

- Označení místnosti č. C 035 výstražnými tabulkami s tlakovými lahvemi (počet, druh plynu) a připevnění tlakové láhve. **T: 30. 9. 2006**

II.

Ke Karlovu 3

Správce objektu zajistí:

- Opravení omyvatelného povrchu u WC do výšky 180 cm od podlahy a umývání povrchu jedenkrát za týden. **T: 30. 12. 2006.**
(Současné vybavení WC neodpovídá nařízení vlády 178/2001 Sb. a ČSN 73 4108.)
- Odstranění nevyhovujících žebříků z půdy. **T: 30. 9. 2006.**
- Odstranění rohožky u posluchárny M1. **T: 30. 9. 2006.**
- Upevnění hasicího přístroje v místnosti č. 145. **T: 30. 9. 2006.**
- Umístění nádoby s vodou proti odletu jisker k velké brusce - dílna SB. **T: 30. 9. 2006.**
- Opravení PVC u schodu v podatelně. **T: 30. 9. 2006.**
- Vyznačení přístupové cesty k hlavnímu uzávěru plynu na sportovišti. **T: 30. 9. 2006.**
- Připevnění hasicího přístroje v kanceláři sportoviště. **T: 30. 9. 2006.**

KCHFO – vedoucí pracoviště zajistí:

- Oddělené upevnění tlakových lahví v místnosti č. M 113. **T: 30. 9. 2006.**
- Instalování spršky pro výplach očí v případě zasažení v místnosti č. M 113. **T: 30. 9. 2006.**
- Neukládání chemických látek do obalů od potravin, zjištěno v místnosti č. M 171. **T: 30. 9. 2006.**
- Dodržování zákazu kouření na pracovišti a v objektech MFF (zákaz kouření porušen v místnosti č. M 186). **T: trvale.**
- Doplnění bezpečných schůdků do místnosti č. M 186 5. **T: 30. 9. 2006.**
- Upevnění hasicího přístroje na přístupné místo po dohodě se správcem objektu v místnostech č. 150 – 152. **T: 30. 9. 2006.**
- Uklidit místnosti č. 150 - 152. Nepotřebné věci překážejí volnému a bezpečnému průchodu mezi laserovým zařízením. Není zabezpečena bezpečná manipulace a hrozí nebezpečí pádu. **T: 30. 9. 2006.**
- Zlikvidování nepotřebných tlakových lahví v místnostech č. 150 – 152. **T: 30. 9. 2006.**
- Označení vstupních dveří výstražnými tabulkami pro laserové pracoviště podle doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy. **T: 30. 9. 2006.**

KVOF – vedoucí pracoviště zajistí:

- Doplnění lékárničky první pomoci v praktikách. **T: 30. 9. 2006.**
- Udržování obsahu lékárniček v platném a použitelném stavu. **T: trvale.**
- Vyznačení nosnosti regálů v praktiku. **T: 30. 9. 2006.**

Studijní oddělení – vedoucí pracoviště zajistí:

- Doplnění lékárničky první pomoci. **T: 30. 9. 2006**
- Odstranění dřevěných schůdků a jejich nahrazení novými podle platné legislativy. **T: 30. 9. 2006.**

III.

Ke Karlovu 5

Správce objektu zajistí:

- Opravení nájezdové plošiny pro dva schody u vstupu do chodby. **T: 30. 9. 2006.**
- Rozšíření čistící zóny pro vstup do 1PP a chodby v 1NP. **T: 30. 9. 2006**
- Upevnění hasicího přístroje v místnosti č. 232. **T: 30. 9. 2006**
- Upevnění hasicího přístroje v místnosti č. F 070. **T: 30. 9. 2006**
- Opravení víka u uzávěru vody na zahradě před zadním vchodem. Hrozí nebezpečí pádu. **T: 30. 9. 2006**
- Umístění čistící zóny k zadnímu vchodu do objektu. **T: 30. 9. 2006.**
- Opravení podlahy před posluchárnou F 1. **T: 30. 9. 2006.**
- Opravení poškozené podlahy před místností č. F 080. **T: 30. 9. 2006.**
- Opravení poškozené podlahy v místnostech č. F 150 – 152. **T: 30. 9. 2006.**

KFES – vedoucí pracoviště zajistí:

- Vyznačení nosnosti regálů v místnosti č. F 106. **T: 30. 9. 2006**
- Upevnění hasicího přístroje v místnosti č. F 070. **T: 30. 9. 2006**

- Umístění výstražné tabulky "POZOR SCHOD" v místnostech č. F 070 – 074. **T: 30. 9. 2006**
- Doplnění lékárničky první pomoci v místnosti č. F 070. **T: 30. 9. 2006**
- Bezpečné zajištění pákových nůžek proti samovolnému pohybu v místnostech č. F 012 – 013. **T: 30. 9. 2006**
- Výměnu poškozených násad na ručním nářadí v místnostech č. F 012 – 013. **T: 30. 9. 2006**
- Zpřístupnění hasicího přístroje v místnostech č. F 012 – 013. **T: 30. 9. 2006**

KMF – vedoucí pracoviště zajistí:

- Odstranění rohožky u místností č. F 038 – 041. **T: 30. 9. 2006**

FÚUK – vedoucí pracoviště zajistí:

- Umístění výstražné tabulky "POZOR SCHOD" na chodbě místnosti č. F –181. **T: 30. 9. 2006**

KFK – vedoucí pracoviště zajistí:

- Vyznačení nosnosti regálů. **T: 30. 9. 2006**

Závady uvedené ve zprávě svazové inspektorky BP byly zařazeny do harmonogramu odstranění závad.

Termíny pro odstranění závad byly projednány s Doc. RNDr. Lubomírem Přechem, Dr., zástupcem VOS – MFF.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tento příkaz je platný a účinný ode dne jeho podpisu děkanem. Dnem účinnosti tohoto příkazu se ruší příkaz děkana č. 3/2005. Změna tohoto příkazu může být provedena pouze písemným dodatkem. Za změnu, aktualizaci a zrušení tohoto příkazu je odpovědný jeho navrhovatel a k těmto návrhům je oprávněn též pracovník RIA. Kontrolou tohoto příkazu pověřuji jeho navrhovatele a pracovníka RIA.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent BOZP a PO